УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ СОШ № 5
_____ Е.А. Михайлюк
«03» ____08____ 2021г.

ПЛАН
Мероприятий по устранению нарушений в соответствии с требованиями по пожарной безопасности по выполнению предписания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Амурск и Амурскому муниципальному району от 19.05.2021г. № 18/1/1-8

№ пункта предпи-сания	Мероприятия по устранению нарушений	Исполнитель	Сроки выпол-нения	Отметка об исполнении	Примечание
1	Отсутствует световое табло «Выход» над дверью эвакуационного выхода лестничной клетки (функциональное помещение № 26 согласно технического паспорта)	Ханбабаева С.М., заместитель директора по АХЧ	01.08.2021	Выполнено	
2	Отсутствует световое табло «Выход» над дверью эвакуационного выхода лестничной клетки (функциональное помещение № 1 согласно технического паспорта)	Ханбабаева С.М., заместитель директора по АХЧ	01.08.2021	Выполнено	
3	При эвакуации эвакуационных путей лестничной клетки правого крыла (функциональные помещения № 1, согласно технического паспорта) на 1, 2 и 3 этажах не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по освещенности путей эвакуации. Отсутствует аварийное эвакуационное освещение.	Михайлюк Е.А., директор	01.08.2021	Выполнено	
4	При эвакуации эвакуационных путей лестничной клетки правого крыла (функциональные помещения № 26, 27 согласно технического паспорта) на 1, 2 и 3 этажах не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по освещенности путей эвакуации. Отсутствует аварийное эвакуационное освещение.	Михайлюк Е.А., директор	01.08.2021	Выполнено	
5	При эвакуации эвакуационных путей лестничной клетки правого крыла (функциональные помещения № 73, 55 согласно технического паспорта) на 1 и 2 этажах не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по освещенности путей эвакуации. Отсутствует аварийное эвакуационное освещение.	Михайлюк Е.А., директор	01.08.2021	Выполнено	

6	Огнетушители, расположенные на объекте не проходят ежеквартальную проверку (в журнале учета первичных средств пожаротушения отсутствуют записи о проведении проверок).	Ханбабаева С.М., заместитель директора по АХЧ	01.08.2021	Выполнено	
7	Отсутствует устройство для самозакрывания на противопожарных дверях помещения серверной.	Ханбабаева С.М., заместитель директора по АХЧ	01.08.2021	Выполнено	
8	Не проверяется качество огнезащитной обработки (пропитки) деревянной стропильной системы чердака (не представлен акт (протокол испытаний))	Михайлюк Е.А., директор	01.05.2022		Подана заявка на финансирование в УОМПиС