Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны , чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, г.Хабаровск, ул. Союзная, 3а;
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Амурск и Амурскому муниципальному району,
Хабаровский край, г. Амурск, ул. Лесная, д. 25, т. 8(42142)2-67-39, e-mail: ondamursk@mail.ru

Предписание N 18/1/1-8
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школы №5 имени Романа Александровича Турского г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края.

Должностному лицу: директору МБОУ СОШ №5 г. Амурска – Михайлюк Елене Алексеевне

(полное наименование органа власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя №18 от 10.05.2021г., ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 14 час. 00 мин. 14.05.2021г до 12 час. 00 мин. 19.05.2021, старшим инспектором ОНПР по г. Амурск и Амурскому муниципальному району лейтенантом внутренней службы Воронюк Артёмом Владимировичем проведена плановая выездная проверка здания и территории МБОУ СОШ №5 г. Амурска.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку

по адресу: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 7А

наименование адрес объекта защиты, органа власти органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ СОШ №5 г. Амурска – Михайлюк Еленой Алексеевной.
зам. директора по АХЧ – Ханбабаева Светлана Мирза - Бабаевна.

(указываются должности, фамилии фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	Мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности			
1.	Отсутствует световое табло «Выход» над дверью эвакуационного выхода лестничной клетки (функциональное помещение №26 согласно технического паспорта).	В соответствии с ч.1 ст.6 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.	01.08.2021	

		Расчет пожарного риска на объекте не проводился (сведения не предоставлены). В ходе проверки установлено, что на объекте не в полном объёме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. В соответствии с ч.1 ст.5 Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. В соответствии с ч.3 ст.5 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. В соответствии с требованиями ст.89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В соответствии с п.5.3 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».		
2.	Отсутствует световое табло «Выход» над дверьми эвакуационного выхода лестничной клетки (функциональное помещение №1 согласно технического паспорта).	В соответствии с требованиями ст.89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В соответствии с п.5.3 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.08.2021	
3.	При эксплуатации эвакуационных путей лестничной клетки правого крыла (функциональные помещения №1, согласно технического паспорта) на 1,2 и 3 этажах не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по освещенности путей эвакуации. Отсутствует аварийное эвакуационное освещение.	В соответствии с требованиями ч.4 п.1 ст.84 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В соответствии с требованиями п.4.3.12 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». В соответствии с требованиями п. 7.6.3 Свода правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».	01.08.2021	
4.	При эксплуатации эвакуационных путей лестничной клетки правого крыла (функциональные помещения №26, №27 согласно технического паспорта) на 1,2 и 3 этажах не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по освещенности путей эвакуации. Отсутствует аварийное эвакуационное освещение.	В соответствии с требованиями ч.4 п.1 ст.84 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В соответствии с требованиями п.4.3.12 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». В соответствии с требованиями п. 7.6.3 Свода правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».	01.08.2021	

5.	При эксплуатации эвакуационных путей лестничной клетки правого крыла (функциональные помещения №73, №55 согласно технического паспорта) на 1 и 2 этажах не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по освещенности путей эвакуации. Отсутствует аварийное эвакуационное освещение.	В соответствии с требованиями ч.4 п.1 ст.84 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В соответствии с требованиями п.4.3.12 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». В соответствии с требованиями п. 7.6.3 Свода правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».	01.08.2021	
6.	Огнетушители, расположенные на объекте не проходят ежеквартальную проверку (в журнале учета первичных средств пожаротушения отсутствуют записи о проведении проверок).	В соответствии с ч. 9 ст. 52 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В соответствии с п. 4.3.1 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации». (СП 9.13130.2009). В соответствии с п. 4.3.6 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации». (СП 9.13130.2009). В соответствии пункта 60 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации». (Далее Правила).	01.08.2021	
7.	Отсутствует устройство для самозакрывания на противопожарных дверях помещения серверной.	пункт 24 Правил	01.08.2021	
8.	Не проверяется качество огнезащитной обработки (пропитки) деревянной стропильной системы чердака (не представлен акт (протокол испытаний)).	пункт 13 Правил	01.05.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительно власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНПР Воронюк А.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

(подпись)

М.П.

« 19 » мая 2021г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись) директор МБОУ СОШ №5 г. Амурска – Михайлюк Елена Алексеевна
(должность, фамилия, инициалы)

« 19 » мая 2021г.

Результаты внеплановых проверок.

Дата проведения проверки	№ невыполненных пунктов	Кто проводил проверку		Кто ознакомлен	
		Должность, ф.и.о.	Подпись	Должность, ф.и.о.	Подпись

Телефон доверия: 8(4212) 41-62-62